ASSOCIACIÓ MARES I PARES CEIP CARLES

A la A/A de la Consellera d'Educació, Cultura i Esport

Honorable Senyora Maria José Català Verdet

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Av. Campanar, 32 46015 València

Mitjançant el Consell Escolar del CEIP Carles Salvador, l'Associació de mares i pares de l'escola s'ha assabentat dels treballs que se estan duent a terme en referència a la redacció i implementació d'un Pla d'Emergències i Evacuació per al centre, seguint les disposicions contemplades en l'ordre 27/2012 de 18 de juny.

Segons ens han comunicat, i després d'identificar i avaluar els possibles riscos per part de l'INVASSAT, la nostra escola està catalogada com de BAIX RISC, i amb aquesta catalogació no es planteja la necessitat de fer cap tipus de reforma per afavorir les mesures preventives en cas d'incendi.

Encara que tenim en compte que un Pla d'emergències i autoprotecció s'ha de redactar amb els recursos disponibles, creiem que les condicions mínimes no es compleixen en quant a les vies d'evacuació i les eixides d'emergència, tal i com van posar de relleu l'equip de bombers de Benimaclet en el seu darrer informe.

Estimen oportú fer una relació de les mancances de l'escola referent a vies d'evacuació i eixides d'emergència:

- La segona planta té una utilització diària de +/- 125 alumnes i +/- 5 mestres, als que s'ha d'afegir la pedagoga terapèutica i la psicòloga del centre. A la mateixa planta es troba l'aula d'informàtica, augmentant el nombre d'alumnes diaris que passen algunes hores a la mateixa planta.
    - La segona planta no té evacuació d'emergència ni escala exterior i l'únic recorregut que es pot fer per eixir de l'edifici és l'escala principal, més de 125 persones que hauran d'utilitzar una única eixida per arribar a la primera planta, on es trobaran un altra vegada amb una única eixida al

pati, que hauran de compartir amb +/- 50 alumnes més, la resta de mestres i personal que treballa a l'edifici. Un total de +/-180 persones utilitzant una única via d'evacuació provocant un embús considerable.

- La primera planta, amb una utilització diària de +/- 50 alumnes i els seus mestres, més el personal docent que ocupa la sala de mestres, l'aula de logopèdia, el despatx de secretaria, el despatx de direcció, consergeria i el personal de cuina i monitors de menjador.

    - La primera planta no té evacuació d'emergència, la possible evacuació d'emergència es troba en la part oest de l'edifici i es troba ocupada per l'aula de logopèdia, a la qual s'ha d'accedir obrint una porta tancada en clau quan no està en us i amb l'agreujament de la seua utilització degut a que l'eixida d'emergència que es troba en eixa aula és, de nou, un altra porta tancada en clau i de ferro i vidre.

    - La primera planta conté el menjador de l'escola i la cuina, es troba a la part est de l'edifici, i està ben propera a l'única eixida de l'edifici i a l'escala que es fa servir per baixar de la segona planta. La fulla de la porta de tancament del menjador obri de fóra cap a dins del menjador, dificultant l'eixida del mateix i és una porta normal, no una porta tallafocs.

- Les eixides d'emergència al carrer des del pati de l'escola són insuficients, només es troba una única eixida que dóna al carrer Poeta Altet, què és la que es fa servir diàriament per entrar i eixir de l'escola. Al seu costat es troba una eixida d'emergència més gran que es fa servir per a l'entrada de vehicles i què normalment es troba tancada en clau i amb una cadena. A més a més aquesta eixida és molt propera de l'edifici principal i de l'edifici d'Educació Infantil.

    - Segons el pla d'emergència i autoprotecció el punt de trobada en el patí es troba en el punt més llunyà de l'edifici, per afavorir la reunió dels alumnes, mestres i resta de personal en un lloc segur. Però una volta reunits no hi ha possibilitat d'evacuar l'escola en eixe punt perquè no existeix eixida d'emergència que done als carrers Torreta de Miramar-Vivers.

No volem deixar de banda que hi ha altres punts que són molt més adequats, com és la dotació de sistemes d'extinció (extintors ABC i CO2, BIES), dotació de senyalització d'emergència i les eixides d'emergència de les dos aules d'Educació Infantil de l'edifici d'Infantil, què estan proveïdes de porta de eixida d'emergència amb barra anti pànic i amb eixida al carrer Poeta Altet.

Encara així trobem que les mancances són greus i que els riscos que comporten són més alts dels que determina la catalogació de la què ha sigut objecte l'escola. I per tant, instem i sol·licitem a la Conselleria a, després d'haver identificat els riscos reals, modificar la catalogació i posar en marxa les mesures necessàries per adoptar les mesures preventives pertinents, que des del nostre punt de vista serien les següents:

- Dotació d'una escala exterior d'emergències en la segona planta per poder afavorir l'evacuació de l'edifici sense col·lapsar l'escala principal. Aquesta escala hauria d'estar en la part oest de l'edifici, ja que l'escala principal es troba en la part est i poder adequar la correcta evacuació de la planta. Que aquesta escala tinguera les suficients dimensions per ser utilitzada per totes les persones que ocupen la planta en cas de que l'emergència fóra un incendi, i en tal cas quedara anul·lada l'escala principal, que es troba molt propera als punts natural subjectes de patir incendi (cuina i menjador) i que es convertiria immediatament en una xemeneia impracticable i inutilitzada com eixida d'emergència.

- Dotació d'una veritable eixida d'emergència en la primera planta, anul·lant el tancament amb clau de la porta de l'aula de logopèdia i instal·lant una porta contra incendis i amb barra anti pànic en la eixida d'emergència què es troba en eixa aula. Aullegerant d'aquesta manera la via d'evacuació de la porta principal de l'edifici i afavorint l'arribada més ràpida al punt de trobada.

- Instal·lació d'una porta contra incendis i amb barra anti pànic en el tancament del menjador, què facilitaria per una part la correcta evacuació de la sala i la contenció d'un possible incendi.

- Dotació d'una porta d'emergència exterior, amb eixida als carrers Torreta de Miramar o Vivers, per poder optimitzar l'evacuació de tot l'alumnat i el personal docent i laboral.

ASSOCIACIÓ MARES I PARES CEIP CARLES

Amb aquestes mesures entenem que es podria catalogar el nostre centre com de Baix Risc i les millores introduïdes complirien la normativa que emana de l'ordre 27/2012, però a hores d'ara, tal i com es troba l'escola i amb la relació de mancances què hem detallat no podem estar més en desacord en aquesta catalogació.

Entenem que la Conselleria ha de ser la garant de la seguretat dels nostres fills i filles i no podem creure que només amb un pla d'emergències i autoprotecció en paper, què queda

totalment buit de contingut si no s'adopten les mesures necessàries per a que les vies d'evacuació i les eixides d'emergència complisquen les condicions mínimes, aquesta seguretat estiga garantida. Per això instem a la Conselleria a prendre les mesures necessàries i complir la funció real per al qual es necessari un pla d'emergències i autoprotecció: la seguretat de les persones què estan dins de l'edifici.

No volem deixar de banda un altre aspecte curiós de l'ordre 27/2012, on s'especifica que el pla d'emergència s'ha de redactar per un tècnic competent, però no es dota econòmicament aquesta redacció. I per altra banda l'ordre fa assumir al director del centre les funcions inherents al director del pla d'autoprotecció, coordinant la seua elaboració, implantació i manteniment. Així mateix insta als centres a realitzar anualment un simulacre d'incendis, què tampoc es doten econòmicament.

Entenem que tot el personal docent i laboral del centre ha de tenir la formació suficient per poder dur a terme una evacuació òptima en cas d'emergència i així mateix que tinguen la formació necessària en la utilització de la dotació dels sistemes d'extinció ubicats al centre. De res ens valen els extintors si no sabem treure la vàlvula de seguretat per disparar-lo, si no sabem quins fer servir segons el tipus de foc. De res ens valen les BIES si no sabem fer-les servir segons siguen de 25 mm o 45mm. Aquests cursos de formació són impartits per empreses especialitzades i no són econòmics precisament i si aquestes necessitats no contenen un apartat de dotació econòmica, molt difícilment es podran dur a terme en cap centre.

Sense una formació adequada el personal docent i el director no podran en cap cas valorar els riscos, fer una valoració de l'ocorregut en un simulacre i molt menys fer un informe del mateix, ni tampoc podran valorar els informes fets per les empreses mantenidores dels sistemes contra incendis ni detectar quines són les mancances que es determinen en les revisions anual obligatòria i trimestrals.

ASSOCIACIÓ MARES I PARES CEIP CARLES

En qualsevol cas considerem que aquesta formació del personal docent i laboral mai hauria de substituir la feina que ha de fer un técnic especialitzat en temes de contra incendis i vies d'evacuació, què hauria de ser el que redactara el pla d'emergències i autoprotecció. El director i la resta de l'equip docent són especialistes en molts temes, però mai podran tenir el nivell necessari per fer un pla d'evacuació i autoprotecció atenent a tota la normativa vigent.

Per tot el que hem detallat SOL·LICITEM:

- Que es dote al centre de totes necessitats que hem detallat per poder garantir que el centre es trobe realment catalogat com edifici a de baix risc.
- Que es dote als centres de la partida econòmica necessària per poder dur a terme tant el simulacre anual obligatori per l'ordre 27/2012 com per a poder dur a terme els cursos d'autoprotecció i utilització de sistemes contra incendis.
- Que la Conselleria pose a disposició dels centre els tècnics competents que redacten el pla d'emergències i autoprotecció, emparats pels coneixements que els dóna la seua especialització i no deixe en mans del director la seua elaboració seguint les mesures tipus mitjançant el portal web de la Conselleria, perquè d'aquesta manera no queda garantit que es tinguen en compte tots els aspectes necessaris per a la seua correcta redacció.

En representació de l'Associació de Pares i Mares del CEIP Carles Salvador, signa la presidenta de l'Associació, en València a 18 de novembre de 2013

Rosa María Gil Calvo